



Parts List	
Large Grommet 101829	x1
Bondloc 243 10265	x1

Tools Required	
	4mm Hex Wrench



**IMPORTANT**

No liability is accepted for damage caused by incorrect installation.

The installation and assembly must be regularly inspected for evidence of damage or loose parts.

**IMPORTANT**

Scanstrut décline toute responsabilité pour les dégats résultant d'une installation incorrecte.

L'installation et l'assemblage doivent être inspectés régulièrement afin de détecter des dégats ou des pièces desserrées

**WICHTIG**

Für Schäden aufgrund unsachgemäßen Einbaus wird keine Haftung übernommen.

Der Anbau und die Baueinheit müssen regelmäßig auf Anzeichen von Schäden oder lockere Teile geprüft werden.

**IMPORTANTE**

Si declina qualsiasi responsabilità per danni causati da un'installazione erronea.

L'installazione e il montaggio devono essere ispezionati con regolarità per verificare la presenza di danni o di pezzi allentati.

**IMPORTANTE**

No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños causados por una instalación incorrecta.

La instalación y ensamblaje deberá inspeccionarse regularmente, comprobando cualquier evidencia de daños o piezas aflojadas.